석면해체제거 모니터단 2차 점검(비닐보양점검) 등록부

일시 : 2023. 1. 9. 14시~
장소 : 신관 3층 학생자치실

번호	구 분	성 명	서 명
1	교직원	이경하	
2	교직원	이승훈	
3	교직원	윤복동	
4	학부모	최영진	
5	학부모	변미선	
6	학부모	장정아	
7	감리인	조일황	
8	전문가	최재덕	
9	시민단체	문보희	

석면모니터단 2차 점검표

학교명	금계초	대표자	이경하	전화번호	031-902-4502
소재지	경기도 고양시 일산동구 강촌로 90			해체제거 면적	☑ 800㎡ 이상
					☐ 800㎡ 미만

❑ 비닐보양 점검현황

점검내용	적합	부적합	비고
석면텍스 해체제거 작업 전 비닐 보양 - 창문, 출입문 등 개구부 비닐시트 밀폐 상태 - 벽과 바닥의 비닐시트 밀폐 상태 - 이동이 어려운 부착물 등의 비닐시트 밀폐 상태	☑	☐	

부적합 내용		
위치	내용	조치사항

최종점검결과	

2023. 1. 9.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 금계초등학교 직: 교장 성명 : 이경하 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 행정실장 성명 : 이승훈 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 주무관 성명 : 윤복동 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 최영진 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 변미선 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 장정아 (서명)
(소속) 해밀이앤씨 직: 감리 성명 : 조일황 (서명)
(소속) 신동아건설 직: 전문가 성명 : 최재덕 (서명)
(소속) 지속가능발전협의회 직: 시민단체 성명 : 문보희 (서명)