석면해체제거 모니터단 3차 점검(잔재물조사) 등록부

일시 : 2023. 1. 20. 14시~
장소 : 신관 3층 학생자치실

번호	구 분	성 명	서 명
1	교직원	김환웅	
2	교직원	이승훈	
3	교직원	윤복동	
4	학부모	최영진	
5	학부모	변미선	
6	학부모	장정아	
7	감리인	조일황	
8	전문가	최재덕	
9	시민단체	문보희	

석면잔재물 조사표(3차점검)

학교명	금계초	대표자	이경하	전화번호	031-902-4502
소재지	경기도 고양시 일산동구 강촌로 90			해체제거 면적	☑ 800㎡이상 ☐ 800㎡미만

❑ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1	의심 잔재물 발견 건물 수	//

세부 내역

건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	1~4층	☐ 유 ☑ 무			
		☐ 유 ☐ 무			

❑ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고

확인결과 (개선여부 등 의견)	

2023. 1. 20.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 금계초등학교 직: 교감 성명 : 김환웅 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 행정실장 성명 : 이승훈 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 주무관 성명 : 윤복동 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 최영진 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 변미선 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 장정아 (서명)
(소속) 해밀이앤씨 직: 감리 성명 : 조일황 (서명)
(소속) 신동아건설 직: 전문가 성명 : 최재덕 (서명)
(소속) 지속가능발전협의회 직: 시민단체 성명 : 문보희 (서명)

석면모니터단 체크리스트 점검표

학교명	금계초	대표자	이경하	전화번호	031-902-4502
소재지	경기도 고양시 일산동구 강촌로 90			해체제거 면적	☑ 800㎡이상 ☐ 800㎡미만

❑ 체크리스트

시점	점검내용	적합	부적합	비고
작업준비시	-사업대상에서 선정시 사전에 학교 관계자의 의견수렴 여부 -학생,교직원,학부모등이 참여한 사업설명회 개최 여부 -사업설명회를 사전에 홈페이지, 가정통신문에 안내 여부	☑	☐	
작업착수전	-사전청소, 집기 이동은 제대로 이루어졌는지 -위행설비, 작업안내판등 규정대로 설치되었는지 -비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로가 적정한지 -작업자 안전교육, 호흡보호구 등 보호장비 지급 적정한지	☑	☐	
비닐보양시	-창문, 환기덕트 개방부위, 출입문 등 모든 개구부 밀폐여부 -부착물 밀봉 및 공기가 새는 곳이 없는지 -감시창, 음압기 적정 설치 및 폐기물반출로 적정여부	☑	☐	
작업시	-작업자가 규정을 준수하며 위생설비를 출입하는지 -작업자가 보호복을 입고 작업장 밖을 나오는지 -폐기물은 규격 비닐봉투에 담아 바로 옮기는지 -폐기물을 안전한 곳에 보관해 폐기물차량에 싣는지	☑	☐	
해체제거 완료후	-석면 잔재물 조사는 사각지대까지 완벽히 수행했는지 -잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준이상일 경우 습식-건식-습식으로 정밀 재청소를 하는지	☑	☐	

부적합 내용		
위치	내용	조치사항

2023. 1. 20.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 금계초등학교 직: 교감 성명 : 김환웅 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 행정실장 성명 : 이승훈 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 주무관 성명 : 윤복동 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 최영진 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 변미선 (서명)
(소속) 금계초등학교 직: 학부모 성명 : 장정아 (서명)
(소속) 해밀이앤씨 직: 감리 성명 : 조일황 (서명)
(소속) 신동아건설 직: 전문가 성명 : 최재덕 (서명)
(소속) 지속가능발전협의회 직: 시민단체 성명 : 문보희 (서명)